

Zawór rozprężny do Chylera / Voyager II

Marka samochodu:

Chrysler

Nr. produktu:

W042**Cena na telefon****(022) 817-83-01**

Przejdź do sklepu

**OPIS PRODUKTU**

Kod produktu:

W042

Opis produktu:

Numer oryginału: 4677203Czynnik chłodniczy: R-134aRozmiar "wejście": Rozmiar "wyjście": Rocznik pojazdu: Voyager II (96-)

© **CLIMA TEAM Spółka z o.o.****Doradztwo i Profesjonalizm**

ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 - 17:00

Tel: (022) 817 83 01

Fax: (022) 817 84 49

autoklima@climateam.pl

klimatyzacja@climateam.pl

Mobile: 0 501 642 528

Mobile: 0 501 642 529

Mobile: 0 500 119 528