

Zawór rozprężny / dysza rozprężna "biała" BUICK Park Avenue

Marka samochodu:

BUICKNr. produktu: **13-4101**

CenaNetto: **8,13 zł**Brutto: **10,00 zł**

Przejdź do sklepu

**OPIS PRODUKTU**

Zawór rozprężny / dysza rozprężna "biała" do samochodów marki BUICK Park Avenue

Numery OE: 3033879 / 3033919 / MT0097

© **CLIMA TEAM Spółka z o.o.****Doradztwo i Profesjonalizm**

ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 - 17:00

Tel: (022) 817 83 01

Fax: (022) 817 84 49

autoklima@climateam.pl

klimatyzacja@climateam.pl

Mobile: 0 501 642 528

Mobile: 0 501 642 529

Mobile: 0 500 119 528

DANE TECHNICZNE: Zawór rozprężny / dysza rozprężna "biała" BUICK Park Avenue

Średnica	1,8288 mm / 0,072 cala
Kod produktu	13-4101
Ilość oringów	1

© **CLIMA TEAM Spółka z o.o.**

Doradztwo i Profesjonalizm

ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 - 17:00

Tel: (022) 817 83 01

Fax: (022) 817 84 49

autoklima@climateam.pl

klimatyzacja@climateam.pl

Mobile: 0 501 642 528

Mobile: 0 501 642 529

Mobile: 0 500 119 528